



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü



Sayı : E-48909307-100.00.00.00-2025015914

8.01.2025

Konu : 29/1 Kapsamında Kısmi Faaliyet Açma,
29/1 Kapsamında Faaliyet Durdurmanın
Devamı ve Teknik Rapor Değerlendirmesi
Hakkında (Sicil:36884-Adıyaman)

MHS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE

- İlgi : a) 15.10.2024 tarihli ve 2024488000 sayılı yazımız.
b) 5.12.2024 tarihli ve 2024577314 sayılı dilekçeniz.
c) 5.12.2024 tarihli ve 2024576739 sayılı dilekçeniz.
ç) 9.06.2023 tarihli ve 2023268912 sayılı dilekçeniz.
d) 24.01.2024 tarihli ve 2024043537 sayılı dilekçeniz.
e) 1.03.2024 tarihli ve 2024104228 sayılı dilekçeniz.

Adıyaman ili, Tut ilçesi dahilinde ve uhdenizde bulunan Sicil:36884 sayılı IV. Grup (Krom) işletme ruhsatlı saha ile ilgili olarak, ilgi (a)'da kayıtlı yazımız ile Maden Kanunu'nun 29. maddesinin birinci fıkrası kapsamında faaliyetlerin durdurulduğu ve tetkik neticesinde madencilik faaliyetleri durdurulan ocaklarla ilgili olarak 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 10'ncu maddesi dördüncü fıkrası gereği yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içerisinde termin planı verilmesi gerektiği hususunda tarafınıza bildirimde bulunulmuştur.

Söz konusu saha ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüze tevdi edilen ilgi (b)'de kayıtlı dilekçede; ilgi (a)'da kayıtlı yazımız gereğince hazırlanmış termin planı ve teknik rapor sunulmuş, yine Kısmet Ocaktaki faaliyetlerin projesine uygun olarak üretime hazır hale getirildiği yönünde Genel Müdürlüğümüze ibraz edilen ilgi (c)'de kayıtlı dilekçe ve ekindeki teknik rapor ile Kısmet ocakta üretim faaliyetlerine izin verilmesi talep edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 18.12.2024 tarih ve 2024601714 sayılı Oluruna istinaden, teknik personellerimiz tarafından 3213 sayılı Maden Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında mahallinde tetkik edilmiştir.

Yapılan mahallinde tetkik ve incelemeler neticesinde; Sicil:36884 sayılı işletme ruhsat sahasında tetkik tarihi itibarıyla,

Y:400428-X:4188828 temsili koordinatında girişi, Y:400431-X:4188780 temsili koordinatında ikinci çıkışı (nefeslik) bulunan (Takoz Ocak) yeraltı işletme yöntemiyle faaliyetlerde bulunan ocağın mevcut olduğu, söz konusu ocakta ana hattın tamir, bakım faaliyetlerinin devam ettiği, ocağın Osman Bey ocağıyla (kuyu) bağlantısının yapılacağı beyan edildiği, ancak tetkik tarihinde ocakların bağlantılarının bulunmadığı, faaliyetlerin ruhsat alanı ile işletme izin alanı ve 7. madde kapsamında alınması zorunlu olan izin alanları dahilinde yürütüldüğü, tetkik tarihinde daimi nezaretçi atamasının bulunduğu ve faaliyetlerin atama döneminde yapıldığı, ancak sistem kayıtlarına göre ocağın daimi nezaretçisinin 24.12.2024 tarihinde istifa ettiği ve mevcutta daimi nezaretçi atamasının bulunmadığı,

Y:400593-X:4189432 (Kısmet-1,+1215 kotu) ve Y:400504-X:4189402 (Kısmet-2, nefeslik,

Belge Doğrulama Kodu: N5VXL3GC-3048-PK9T-C511QS530CZDN6YV Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/mapeg-ebys>

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Mevlana Bulvarı No: 76 PK:06560 Beştepe/ANKARA
Telefon No: (0 312) 212 80 00 Faks No: (0 312) 213 84 51
e-Posta: mapeg@mapeg.gov.tr İnternet Adresi: <https://www.mapeg.gov.tr>
Kep Adresi: migem@hs01.kep.tr

Bilgi için: Onur Berk Aşım
Mühendis

Dahili: 5425



+1176 kotu) olarak isimlendirilen ocakların başyukarı (fere) ile birbiriyle irtibatının sağlanarak tek ocak vasfını aldığı, +1176 katı ile +1215 katı arasında üretim/hazırlık faaliyetleri yapılmasının uygun bulunduğu, faaliyetlerin ruhsat alanı ile işletme izin alanı ve 7. madde kapsamında alınması zorunlu olan izin alanları dahilinde ve işletme projesine uygun olarak yürütüldüğü, daimi nezaretçi atamasının bulunduğu ve faaliyetlerin atama döneminde yapıldığı, yeraltında çalışan personel için Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (MÇZFKS) poliçesi düzenlendiği,

Ayrıca tetkik tarihinde Kısmet-1 olarak belirtilen, +1215 katındaki galeriden, yer yüzüne bağlantı yapılarak ocağın üçüncü çıkışı olarak planlanan +1220 katında yaklaşık 10-15 metre düz galeri ile yaklaşık 5 metre baş yukarı (fere) ilerlemesi yapıldığı, bahsi geçen +1215 katının üst kotlarındaki katlarda üretim yapılmaması, sadece çıkış bağlantısı için hazırlık yapılması ve çıkış bağlantı baş yukarının (fere) tahkimatsız ilerleme yapılmaması gerektiği,

Y:400236-X:4188803 (Osman Bey) temsili koordinatında yeraltı işletme yöntemiyle faaliyetlerde bulunulan ocağın bulunduğu, söz konusu yeraltı ocağında 119 katı/+916 kotu (en alt kat), 94 katı/+941 kotu (orta kat) ile 74 katı/+961 katı (üst kat) katlarında tetkik tarihinde alt, orta ve üst kat bağlantıları ile ikinci çıkış olarak planlanan Takoz Yeraltı Ocağına bağlantı hazırlık faaliyetinin devam ettiği, ocak alanında yapılan faaliyetlerin ocağın ikinci çıkışı bulunmaması gerekçesi ile işletme açısından tehlikeli olduğu, faaliyetlerin ruhsat alanı ile işletme izin alanı ve 7. madde kapsamında alınması zorunlu olan izin alanları dahilinde yürütüldüğü, daimi nezaretçi atamasının bulunduğu ve faaliyetlerin atama döneminde yapıldığı, yeraltında çalışan personel için Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (MÇZFKS) poliçesi düzenlendiği, Osman Bey yeraltı (kuyu) ocağında bulunan fan tüplerin çalışma alanlarının yakınına kadar uzatılması gerektiği, Genel Müdürlüğümüze sunulan ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenin ekinde yer alan teknik raporda; **Osman Bey ocağından zaruri olarak çıkarılacak cevherin nakliyesinin talep edilmiş olduğu, tetkik tarihinde bahsi geçen ocakta cevher aynası ve zaruri olarak üretilecek cevher görülmediğinden bu talebin uygun bulunmadığı,**

Y:400125-X:4188891 (2 No'lu Ocak / Tozlu Ocak) temsili koordinatında ağız kapatılmış girişi, Y:400146-X:4188854 temsili koordinatında ağız kapatılmış ikinci çıkışı (nefeslik) bulunan yeraltı işletme yöntemiyle faaliyetlerde bulunulan ocağın mevcut olduğu, girişi kapalı olduğundan içerisine girilemediği ve işletme projesine uygunluk ile işletme güvenliğine yönelik tespitlerin yapılamadığı, ocağın mevcut halinin işletme güvenliği açısından tehlikeli olabileceği, daimi nezaretçi atamasının bulunmadığı,

Y:399470-X:4189132 (Sırt Ocak) temsili koordinatında ağız kapatılmış girişi bulunan yeraltı işletme yöntemiyle faaliyetlerde bulunulan ocağın mevcut olduğu, ikinci çıkışının bulunmadığı, girişi kapalı olduğundan içerisine girilemediği ve işletme projesine uygunluk ile işletme güvenliğine yönelik tespitlerin yapılamadığı, ocağın mevcut halinin işletme güvenliği açısından tehlikeli olabileceği, daimi nezaretçi atamasının bulunmadığı,

Y:400980-X:4188563 temsili koordinatında (1 No'lu Ocak) giriş kısmı kapatılmış yeraltı işletme yöntemi ile faaliyette bulunulan ocağın mevcut olduğu, girişi kapalı olduğundan içerisine girilemediği ve işletme projesine uygunluk ile işletme güvenliğine yönelik tespitlerin yapılamadığı, ocağın mevcut halinin işletme güvenliği açısından tehlikeli olabileceği, bu ocak için daimi nezaretçi atamasının bulunmadığı,

Y:401079-X:4188374 (1 No'lu proje girişi, Yeni 1 No'lu ocak) temsili koordinatında yeraltı işletme yöntemiyle faaliyetlerde bulunulan ve ikinci çıkışı bulunmayan ocak bulunduğu, girişi kapalı olduğundan içerisine girilemediği ve işletme projesine uygunluk ile işletme güvenliğine yönelik tespitlerin yapılamadığı, ocağın mevcut halinin işletme güvenliği açısından tehlikeli olabileceği, bu ocak için daimi nezaretçi atamasının bulunmadığı,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: N5VXL3GC-3048-PK9T-C511QS530CZDN6YV Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/mapeg-ebys>



Y:400210-X:4188834 (Ocak-2) temsili koordinatında açık işletme yöntemiyle faaliyetlerde bulunmuş ocak bulunduğu, faaliyetlerin ruhsat alanı ile işletme izin alanı ve 7. madde kapsamında alınması zorunlu olan izin alanları dahilinde yürütüldüğü, daimi nezaretçi atamasının bulunmadığı ve faaliyetlerin atama döneminde yapıldığı mevcut açık işletme ocağında faaliyetlerin projesine uygun olarak yürütüldüğü, söz konusu ocakta son mahallinde tetkikten sonra hiçbir faaliyette bulunmadığı,

Y:400798-X:4188356 (Ocak-1) temsili koordinatı ve Y:397269-X:4187505 (Ocak-3) temsili koordinatında açık işletme yöntemi ile faaliyette bulunmuş ocakların mevcut olduğu, bahse konu ocakların mevcut halinin işletme güvenliği açısından tehlikeli olduğu, bu ocaklar için daimi nezaretçi atamasının bulunmadığı ve sahada yaklaşık 70 ton cevher stoku bulunduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; Y:400593-X:4189432 (Kısmet-1) temsili koordinatında girişi ve Y:400504-X:4189402 (Kısmet-2) temsili koordinatında ikinci çıkışı (nefeslik) bulunan ve yeraltı işletme yöntemi ile faaliyette bulunulan ocakta, ocakların irtibatlandırılarak ikinci çıkış bağlantısı sağlandığından, söz konusu yeraltı işletme ocağında **+1176 katı ile +1215 katı arasında yürütülecek üretim/hazırlık faaliyetlerinin** daimi nezaretçi kontrolünde MÇZFKS poliçesi düzenlenmiş personeller tarafından 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde özellikle işletme güvenliğine azami önem gösterilerek yürütülmesi gerekmektedir.

3213 sayılı Maden Kanunu'nun 29. maddesinin birinci fıkrasında; *"İşletme faaliyeti, projesine ve bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, projeye uygun faaliyette bulunulması için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması hâlinde 50.000 TL idari para cezası verilerek üretim faaliyeti durdurulur. Ancak, projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından tehlikeli olduğunun tespit edilmesi hâlinde tehlikeli durum giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulur."* hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; Y:400428-X:4188828 temsili koordinatında girişi, Y:400431-X:4188780 temsili koordinatında ikinci çıkışı (nefeslik) bulunan (Takoz Ocak) yeraltı işletme yöntemiyle faaliyetlerde bulunulan yeraltı işletme ocağında, yazımız tarihi itibarıyla aktif bir daimi nezaretçi atamasının bulunmadığı ve ilgi (b)'de kayıtlı teknik raporda; Takoz ocağa ait olan Y:400428-X:4188829, Z:+1030 koordinatlarındaki yüzey bağlantılı galerinin girişinden itibaren yaklaşık 103 m. mesafeden Y:400446-X:4188724, Z:1032 temsili koordinatında baraj ile kapatılarak Takoz ocakta faaliyet yapılmayacağı beyan edildiği göz önünde bulundurularak tüm maden işletme ve sevkiyat faaliyetleri doğrudan durdurulmuş olup, söz konusu ocakta sadece daimi nezaretçi kontrolünde MÇZFKS poliçesi düzenlenmiş personeller tarafından, ilgi (b)'de kayıtlı teknik rapor doğrultusunda tehlikeli durumların giderilmesine yönelik faaliyetlerin, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde özellikle işletme güvenliğine azami önem gösterilerek yürütülmesi gerekmektedir.

Y:400593-X:4189432 (Kısmet-1) temsili koordinatında girişi ve Y:400504-X:4189402 (Kısmet-2) temsili koordinatında ikinci çıkışı bulunan yeraltı işletme yöntemi ile faaliyette bulunulan ocakta, **+1176 katı ile +1215 katı arası haricindeki katlarda üretim faaliyetleri doğrudan durdurulmuş** olup söz konusu alanlarda sadece daimi nezaretçi kontrolünde MÇZFKS poliçesi düzenlenmiş personeller tarafından tehlikeli durumların giderilmesine yönelik faaliyetlerin, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde özellikle işletme güvenliğine azami önem gösterilerek yürütülmesi gerekmektedir.

Y:400236-X:4188803 (Osman Bey) temsili koordinatındaki yeraltı işletme ocağında, ocağın ikinci çıkışı bulunmadığından işletme açısından tehlikeli durumların mevcut olması nedeniyle üretim faaliyetleri doğrudan durdurulmuş olup söz konusu ocaklarda sadece daimi nezaretçi kontrolünde, MÇZFKS poliçesi düzenlenmiş personeller tarafından ilgi (b)'de kayıtlı teknik rapor doğrultusunda,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: N5VXL3GC-3048-PK9T-C511QS530CZDN6YV Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/mapeg-ebys>



tehlikeli durumların giderilmesine yönelik faaliyetlerin, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde özellikle işletme güvenliğine azami önem gösterilerek yürütülmesi gerekmektedir.

Sahada bulunan ve yukarıda temsili koordinatları belirtilen açık işletme yöntemi ile faaliyette bulunmuş Ocak-1 ve Ocak-3 olarak isimlendirilen açık işletme ocakları için Genel Müdürlüğümüze tevdi edilen ilgi (ç)'de kayıtlı teknik raporda faaliyette bulunulması hususunun belirsiz olması ve daimi nezaretçi atamasının bulunmaması sebebiyle çevresel güvenlik önlemlerinin alınması haricindeki madencilik faaliyetleri ile Ocak-2 olarak adlandırılan açık işletme ocağındaki üretime hazırlık ve üretim faaliyetleri doğrudan durdurulmuş olup, daimi nezaretçi atamasının yapılmasına müteakip Ocak-2 açık işletme ocağında yapılacak üretime hazırlık ve üretim faaliyetlerinin, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde özellikle işletme güvenliğine azami önem gösterilerek yürütülmesi gerekmektedir.

Y:400125-X:4188891 (Tozlu Ocak) temsili koordinatında ağzı kapatılmış girişi, Y:400146-X:4188854 temsili koordinatında ağzı kapatılmış ikinci çıkışı (nefeslik) bulunan yeraltı işletme ocağında, Y:399470-X:4189132 (Sırt Ocak) temsili koordinatında ağzı kapatılmış girişi bulunan yeraltı işletme ocağı ile Y:400980-X:4188563 (1 No'lu Ocak) temsili koordinatındaki girişi kapatılmış yeraltı işletme ocağında ve Y:401079-X:4188374 (1 No'lu proje girişi, Yeni 1 No'lu ocak) temsili koordinatında girişi kapatılmış yeraltı işletme ocağında, bu ocaklar için daimi nezaretçi atamasının yapılmadığı, yeraltı çalışanları için MÇZFKS poliçesinin düzenlenmediği ve Genel Müdürlüğümüze tevdi edilen ilgi (ç), ilgi (d) ve ilgi (e)'de kayıtlı teknik raporlarda faaliyette bulunulması hususunun belirsiz olması sebebiyle çevresel güvenlik önlemlerinin alınması haricindeki madencilik faaliyetleri doğrudan durdurulmuş olup faaliyette bulunulmadan önce Genel Müdürlüğümüze işletme projesine uygun termin planı içerir teknik raporun ve eklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Üretim faaliyetleri durdurulan ocaklara ait tetkik tarihinde tespit edilen yaklaşık 70 ton krom cevherinin ve Kısmet olarak adlandırılan yeraltı işletme ocağında +1176 katı ile +1215 katı arasında yürütülecek üretim/hazırlık faaliyetleri neticesinde üretilen cevherin sevkinde/satışında sakınca bulunmamakta olup, harici herhangi bir satış/sevkiyat yapılmaması gerekmektedir.

Ruhsat sahasının Y:400798-X:4188356 (Ocak-1) ve Y:397269-X:4187505 (Ocak-3) temsili koordinatlarında bulunan açık işletme yöntemi ile faaliyette bulunmuş ocaklarda, Y:400428-X:4188828 temsili koordinatında girişi, Y:400431-X:4188780 temsili koordinatında ikinci çıkışı (nefeslik) bulunan (Takoz Ocak) yeraltı işletme ocağında, Y:400593-X:4189432 (Kısmet-1) temsili koordinatında girişi ve Y:400504-X:4189402 temsili koordinatında (Kısmet-2) ikinci çıkışı bulunan yeraltı ocağının **+1176 katı ile +1215 katı arası haricindeki bölgelerinde**, Y:400428-X:4188828 temsili koordinatında girişi, Y:400125-X:4188891 (Tozlu Ocak) temsili koordinatında ağzı kapatılmış girişi, Y:400146-X:4188854 temsili koordinatında ağzı kapatılmış ikinci çıkışı (nefeslik) bulunan yeraltı işletme ocağında, Y:399470-X:4189132 (Sırt Ocak) temsili koordinatında ağzı kapatılmış girişi bulunan yeraltı işletme ocağında, Y:400980-X:4188563 (1 No'lu Ocak) temsili koordinatındaki girişi kapatılmış yeraltı işletme ocağında, Y:401079-X:4188374 (1 No'lu proje girişi, Yeni 1 No'lu ocak) temsili koordinatında girişi kapatılmış yeraltı işletme ocağında ve Y:400236-X:4188803 (Osman Bey) temsili koordinatındaki yeraltı işletme ocağında Genel Müdürlüğümüz izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuatları kapsamında tarafınıza idari yaptırım kararları uygulanacaktır.

Bilindiği üzere Maden Kanunu'nun 10. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında "*Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlâli halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlâl edildiğinin tespiti hâlinde ruhsat iptal edilir.*"

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: N5VXL3GC-3048-PK9T-C511QS530CZDN6YV Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/mapeg-ebys>



Bu Kanuna göre; ...

d) Genel Müdürlükçe faaliyeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması, sahanın güvenli hale getirilmesi ile ilgili faaliyetler sonucunda üretilen madenin ve/veya faaliyetler durdurulmadan önce üretilmiş stoktaki madenin Genel Müdürlükten izin alınmadan sevk edilmesi... haksız yere hak iktisabı sayılır. Haksız yere hak iktisabına imkan veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar olarak kabul edilir." hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kanun maddesi hükmü gereği, faaliyeti durdurulan ocaklarda üretim faaliyetinde bulunulması veya Genel Müdürlüğümüzün izni alınmadan sahanın güvenli hale getirilmesi ile ilgili faaliyetler sonucunda üretilen ve/veya üretilecek madenin sevkiyatının yapılması durumunda işlem tesis edilecektir. İlgili madde hükümlerinin üç yıl içerisinde üç kez ihlal edildiğinin tespiti halinde ruhsatımız iptal edilecektir.

Bilindiği üzere, 3213 sayılı Maden Kanunu EK Madde 15'te "*Bu Kanun kapsamında işletme izni veya Genel Müdürlükçe izin verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın işletme izni alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar.*" hükmü yer almaktadır. Anılan madde hükmünde belirtilen hususların ihlal edildiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında işlem tesis edilecektir.

Maden sahasında yapılan denetim sonucunda tespit edilen hususlar, mahallinde tetkik tarihi itibarıyla sahadaki mevcut durumu yansıtmaktadır. İş bu maden sahasındaki çalışma ortamının, sürekli değişen ve dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle ruhsat sahasındaki madencilik faaliyetlerinin maden mevzuatına uygunluğunun ve bunun sürekliliğinin sağlanması ruhsat sahibinin yükümlülüğündedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı meydana gelebilecek tüm olumsuzluklardan ruhsat sahibi sorumludur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Arslan NARİN
Genel Müdür

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: N5VXL3GC-3048-PK9T-C511QS530CZDN6YV Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/mapeg-ebys>

